

Taladro/destornillador Bosch PSR 1440 LI-2 06039A30

Contragolpe y golpea el cartucho. Pero por algunos agujeros / tornillos autorroscantes por mes, no es crítico, no intente ponerlo en un charco. Después de aproximadamente 3,5 años de uso poco frecuente, el motor se quemó. El precio del motor (y en general de todos los repuestos para él, y en general para el Bosch verde) es muy molesto. Por este dinero puedes comprar un buen "Chino" en un estuche y con dos baterías. En resumen, si tienes elección, piensa.

El cartucho es una completa basura. El freno del motor funciona de manera extraña, el tope es suave o duro, se rompe rápidamente.

El mandril late, la calidad del destornillador en sí es mala.

reparaciones costosas

Se rompe mecánicamente después de 2 años de uso. Cambié uno debido a que recién un año después empezó a echar humo por uno similar. El segundo falló después de 1 año y 7 meses.

El precio es demasiado alto, mala calidad de construcción, retroceso del cartucho

No

Es inútil como taladro.

El retroceso es un hecho, pero no afecta el trabajo.

Trinquete "suave": se desliza un poco en guantes de tela polvorientos. Muchos modelos tienen un defecto-gran contragolpe del cartucho. Compruebe cuidadosamente antes de comprar. Precio alto

Este modelo tiene un defecto: un gran retroceso del cartucho. Debe tener cuidado al comprar, porque no podrá devolver el destornillador si no se rompe nada más (un producto técnico complejo). Fui a 3 tiendas antes de encontrar un dispositivo ensamblado normalmente. Si usa puntas de un diámetro más pequeño que el estándar, lo sujeta torcido y con un desfase del eje central girar con él es un tormento.

Calidad: el portabrocas retrocede como en un destornillador chino.

No he encontrado ninguna deficiencia obvia (todavía). A menos que la batería se inserte en el cargador de manera inconveniente, el cartucho parece bastante débil, pero todavía no hay quejas al respecto.