

Taladro / destornillador Bosch PSR 18 0603955321

Solo una velocidad. La batera es bastante debil. El principal inconveniente es el cargador no controlado.

No

Batera Carga no conmutable

Gran autodescarga, una batera! NiCd por 10 meses muerto en la basura, de una sola velocidad, caro, no est claro por qu.

Batera. Una carga completa llega a cero en un da por autodescarga.

Batera de nquel-cadmio

El mayor inconveniente es una batera. Suficiente para 1 hora de trabajo, luego se descarga (tarda 2-3 horas en cargarse), y la batera es de nquel-cadmio y tienen un efecto de memoria. El cargador no se apaga automticamente cuando est completamente cargado. Pesado. No est claro por qu se necesita un destornillador de este tipo para apretar 30 tornillos autorroscantes y apagarlo?

Un poco pesado. 1.2 Ah es todava demasiado pequea

18 batera, por lo que necesita comprar otras adicionales ... S, estaba severamente limitada a 700 rpm.