

condicionado Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S/SRC25

Querido bastardo. Por este dinero, fue posible tomar tres chinos económicos)) El control remoto no tiene retroiluminación para la pantalla y las teclas, lo que no es muy conveniente por la noche. El único botón que brilla intensamente en el control remoto es el botón de encendido.

Un extraño modo "borroso" en el que el acondicionador de aire hace lo que le parece. No entiendo su lógica difusa. Los filtros enzimáticos, antimicrobianos y otros ultramodernos que aparecen en las descripciones no están incluidos en la entrega estándar. Solo hay dos mallas metálicas delgadas de filtros gruesos simples.

no

objetivamente no

no encontrado (tal vez el precio? porque el vecino consiguió tres millones por este dinero)

Me decepciona el manual ajuste de las persianas, a la hora de elegir, no me fijé en esto.

El precio es demasiado elevado en comparación con modelos similares.

Hasta ahora, no he encontrado, salvo uno, un precio irrazonable aumentar.

- funciona indistintamente en modo automático, es mejor poner frío/calor uno mismo- sin filtros (el de carbón de la campana lo puede poner usted mismo)

El modelo está completamente vacío - MITSUBISHI NUNCA suministra filtros adicionales, así lo dijo el distribuidor después de la instalación. Cuando hace mucho calor en el interior, más de 30 °, el aire acondicionado apenas consume 26 ° a plena potencia. Lo más probable es que esto vuelva a ser una preocupación para que los CLIENTES no se refresquen...

No hay filtros adicionales. Pero con filtros el precio es diferente!

No hay filtros. Solo hay para purificación de aire bruto (2 mallas pequeñas). Hay bastantes de ellos, pero me temo que si Moscú se cubre de humo nuevamente, los dejará pasar. Debemos buscar más filtros.

El plástico de la unidad interior es endeble, aunque todo abre y cierra como debe, la sensación de fragilidad permanece. Vneshnik, por el contrario, está hecho de manera muy sólida. Los botones del control remoto no tienen luz de fondo, solo un botón de encendido hecho de plástico lleno de espuma brilla un poco en la oscuridad. Ajuste de la dirección del aire en horizontal solo manualmente. Ha

comenzado el verano, ahora puedo hacer aclaraciones y ajustes:En cuanto a la fragilidad del plástico de la unidad interior, todo es cierto, pero habiendo sentido los modelos de otros fabricantes , Me di cuenta de que Mitsubishi Heavy tiene quizás una de las mejores actuaciones.

Realmente vacío. La articulación más importante es la falta de purificación del aire por etapas.

ATENCIÓN! este modelo está completamente vacío, sin filtros allí, como lo describen los vendedores. Lo compré, noté tanta basura y lo cambié a otro srk35zj-s. cambiar escribir

no encontrado! Comenzé el verano, ahora puedo hacer aclaraciones y ajustes:En cuanto a la fragilidad del plástico de la unidad interior, todo es cierto, pero después de haber tocado los modelos de otros fabricantes, me di cuenta de que Mitsubishi Heavy tiene quizás una de las mejores actuaciones.