Wi-Fi adaptador D-Link DIR-825/AC/G1

Cliente torrent inestable

No encontrado

No apto para VPN, no hay actualizaciones

Todava no encontrado

Todava no encontrado

No encontrado

No encontrado

Despus de cambiar la configuracin y presionar " apply" tiene que guardar la configuracin del enrutador nuevamente, de lo contrario no se aplicarn todos los cambios. en la parte superior), aunque para muchos esto es una ventaja. Me gustara al menos 2 puertos usb, hay suficiente espacio en el caso para esto.

Firmware sin procesar: a veces el wifi puede fallar o la velocidad cae casi a cero. Las redes de 2,4 y 5 GHz tienen el mismo BSSID, por lo que algunos dispositivos pueden experimentar problemas de conexin.

Existencias de firmware 2.5.2 y firmware 2.5. 39 del sitio de dlink para este dispositivo estn sin procesar. Es posible que algunos dispositivos no se conecten correctamente por aire a redes Wi-Fi de 2,4 y 5 ghz que operen al mismo tiempo, ya que tienen un BSSID comn.