

Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer C1200

Largo tiempo de carga

Largo tiempo de carga, relleno dbil, antenas muy dbiles (la mitad de la seal desaparece a travs de una pared), el firmware no est finalizado (un par de veces una semana se reinicia en el momento equivocado). El precio es demasiado alto.

Escriben que el firmware est hmedo.