

Cocina Gefest 6100-01

Sin usar el quemador eléctrico para dos quemadores, reemplazando el bloque del quemador en garantía.

El encendido de gas en la estufa en 2017 ya debe ser automático, y no semimanual por un botón separado, especialmente si no hay control de gas de los quemadores de la placa. Hay luz de fondo en el horno, pero no es muy visible a través de la puerta. Pero el mayor problema es la falta de termostato en el horno, la esposa se queja mucho de esto, aunque ya se ha acostumbrado un poco.

Este modelo no tiene autoencendido del horno, temporizador, una pantalla, control de gas, pero esto es en modelos más antiguos, elegí el más económico. Este modelo. Eliminación ilógica del botón para encender la luz en el horno de la perilla para encender el horno. Según el esquema elegido para el modelo, podrán colocarse uno al lado del otro. Mal esmaltado a lo largo del contorno interior de la tapa del plato. Debido a esto, el metal negro es visible.

Después de 2 lavados de la placa, comenzó la corrosión en los extremos de la estufa el horno alcanza los 200 grados en 40-50 minutos, porque todo el calor entra en la habitación a través de la orificio superior...

No encontrado

sin despegue vertical