

# Placa base Asus PRIME B350-PLUS

Pocas clavijas para los ventiladores.

Disipadores de calor, iluminacin dbiles, sin tornillos

Es muy endeble. Un movimiento incmodo y no le gustar el resultado de lo que ha hecho.

no encontrado.

Al momento de escribir este artculo, el overclocking del procesador (ryzen 5 1600) desde debajo de la BIOS no funciona . Al instalar una tarjeta de video (ranura 2x), los conectores sata estndar estn cerrados. No es crtico, pero a veces es muy desagradable.

Desafortunadamente, tengo un chip BIOS defectuoso y lo quem sin ninguna manipulacin incomprendible de mi parte, simplemente dej de encenderse. Habiendo revisado con mi dedo de alta precisin, me di cuenta de que el chip de khan, porque cuando se encendi, comenz a calentarse terriblemente (no creo que pueda aguantar 80-90C por ms de un segundo). No me molest con la reparacion, compre otra long boot entre todas las placas que tenia (en la bios' (e todas las opciones que pueden acelerar la descarga estn habilitadas). A veces, despues de desconectarse de la toma de corriente, la computadora se enciende por segunda vez (inmediatamente cuando se enciende, se produce un reinicio espontneo) o requiere que ingrese al BIOS.