

Placa base Asus Crosshair VI Hero

- Obviamente, el bajo costo se debe a que al inicio de las ventas la placa base tena un BIOS muy torcido, lo que causaba muchos problemas a los usuarios. Ya ha habido una gran cantidad de actualizaciones y, aparentemente, todo finalmente se ha solucionado! Sucede que la computadora no se inicia la primera vez, pero esto rara vez sucede. , la interfaz MSI BIOS es la ms conveniente en el x370

Power on percent 8+4. Solo tengo 8)) Tuve que comprar un adaptador de Molex