

# Molinillo de caf Vitek VT-1546

diseo poco confiable de la tapa (las lengetas son muy dbiles, se rompen rpidamente)

Mal concebido

Hasta ahora por 2 horas de trabajo no se revela. Lo que mostrar el tiempo. Si se aclaran las carencias, me dar de baja.

No

no

No es conveniente servir caf. Se quem despues de un ao.

no me di cuenta