

# Sierra de calar Metabo STE 100 Quick 601100000

Corta muy bruscamente, es imposible ajustar la suela, la sierra gira constantemente hacia la derecha y luego hacia la izquierda la sierra de calar est llena de basura

Mandril de sujecin defectuoso