

Sierra de vaivn Metabo STE 100 Quick Set 601100900

Hojas muy cortantes, es imposible ajustar la suela de la sierra, se mueve constantemente hacia la derecha o hacia la izquierda, la sierra de calar est llena de basura

Defecto del mandril de sujecin