

# Caldera Kospel EKCO.R1 21

Hubo problemas con la conexin a una red trifsica con un voltaje de 380v, pero se solucionaron con xito.

mucho

Caldera asquerosa. O mejor dicho, su bloque de elementos calefactores. Un elemento calefactor est cubierto

es necesario cambiar todo el matraz. Ya he reemplazado dos frascos, ahora el tercero est cubierto. Potencia - 24 kW. Es imposible meter tres elementos calefactores potentes en un cono tan pequeno. Al principio pens que la culpa era de la cal, pero cuando saqu el primer matraz, no haba absolutamente ninguna cal. Defecto de diseo.

Todava no