

Reproductor Apple iPod touch 4. generacin 32 Gb

-desafortunadamente, la ltima versin de firmware lo convirti en una pieza lenta de silicio y metal, porque requiera demasiada RAM, el dispositivo se ahog ante nuestros ojos.-no relevante para 2021-para trabajar con I, necesita un programa especial en la computadora, lo cual es extremadamente inconveniente

El precio es horrible. Pedir 3000 UAH por un dispositivo de cinco aos est en el espritu de Apple. Es bueno que me hayan dado un reproductor, yo mismo no gastara tanto en I. La memoria interna es pequea, solo 8 GB. Esto no es suficiente para m, pero tradicionalmente es imposible expandirlo. Las cmaras traseras son malas, solo puedes tomar fotos con buena iluminacin. En los juegos, se calienta decentemente, por lo que no jugars durante mucho tiempo. La superficie trasera de metal se raya muy rpidamente, por lo que es mejor comprar una funda de silicona.

- necesita una funda protectora y una pelcula

1. Dispositivo increblemente incmodo en trminos de sujecin en la mano. Debes comprar una funda a prueba de golpes o una pantalla rota est garantizada en un futuro cercano!"Quin invent una funda tan resbaladiza? Dnde est este... hombre?"2. No hay absolutamente ninguna configuracin en un reproductor de msica estndar (excepto el ecualizador. Pero disculpe, ahora cada caja de msica tiene un ecualizador en su tablero, al menos), sin embargo, el sonido es bastante tolerable.

1 Bueno, por supuesto , este es el panel trasero (muy fuerte y se raya rpidamente)2 El costo de algunas aplicaciones en la tienda es demasiado alto

Batera!!! Me acabo de morir, del 100% al 20% en 1 hora... me pidieron 2000 por la reparacin, segu haciendo el tonto hasta que lo sold yo mismo. el altavoz est silencioso, la parte trasera est rayada. , un muy mdulo dbil.

Itunes, ios, caro

Cmara (buena ptica, pero sigue siendo de 0,7 megapxeles), RAM 256 limita su uso, mximo 2-3 aplicaciones al mismo tiempo, el panel trasero se volvi gris por los arrazos.

Bueno, ni siquiera s...

despus de dos aos de uso, comenz para reducir la velocidad y descargar ms rpido, el panel posterior se raya mucho

Hardware obsoleto en el sistema operativo

La cubierta posterior est rayada. Esto se puede solucionar comprando una funda de silicona. La actualizacin de IOS borra las canciones, pero esto tambien se puede solucionar haciendo una copia de seguridad.

Por el momento, Apple ya no admite futuras actualizaciones de este dispositivo

Se desliza en las manos sin estuche. Demasiado pesado para el player. no extrae iOS 7 .solo 1 ncleo

1. el panel posterior est rayado incluso en una carcasa 2. No hay forma de actualizar a IOS 7 ((

Cubierta trasera. Est rayada una o dos veces. Pero el parachoques de \$3 lo oculta todo. Altavoz. Para un jugador, es muy tonto. 256 MB de RAM En iOS 4 esto fue suficiente, en iOS 6 esto no es suficiente. Debido a esto, mala multitarea. iTunes, quema en el infierno-superficie trasera: tan pronto como lo compr, inmediatamente lo plant en un caso. Un mes despues, fue rayado en la basura, como si hubiera sido arrojado a la arena - el botn central (Inicio) no siempre obedece de inmediato - no hay adaptador de red en el kit