

Receptor de audio Pioneer N -70A

Se tarda mucho en calentar

1 . Las entradas USB solo admiten hasta 32 GB: unidades flash, tarjetas de memoria2. No hay una seleccin directa de entradas en el panel frontal debe seleccionar 3. No pude entender al elegir configuraciones de sonido donde el sonido es mejor: la diferencia es pequea, pero obvia. No pude entender dnde estaba mejor como resultado, apagu todas las mejoras. No empeor.4. Cuando veo pelculas con una pista multicanal desde un reproductor multimedia, solo se escuchan los canales izquierdo y derecho, no hay un centro, como resultado, es imposible verlas.