

Caldera de calefaccin Protherm Medved 30 KLZ

No encontrado todava.

dispositivo voluminoso y pesado, no afecta su calidad, solo era difcil de arrastrar)))

costo

No confiable! Al comprar, inicialmente la piel no funcion. Temporizador. Las bombas de circulacin incorporadas son dbiles, apenas elevan el agua del OB a una altura de 6 metros, en el 3er piso. las bateras no se calientan lo suficiente, al reemplazar la bomba (a su cargo), el problema se resuelve. Electronica poco fiable (peor que la china). En el serpentn interno del intercambiador de calor de la caldera, el esmalte protector se desprendi en partes en el 3er ao.

pesado.

para cambiar los parmetros manualmente, es necesario omitir todos los datos presionando botn MODE afirmativamente.