

Caldera de calefaccin Beretta CIAO 28 CSI

intercambiador de calor

No s

si hay cinco o ms radiadores, el ltimo siempre est un poco ms fro que los dems, pero despues de cierto tiempo (un da y medio) todo vuelve a la normalidad y calienta igual en todas partes.

Si el intercambiador de calor no funciona correctamente, el intercambiador de calor puede volar Y esto se aplica a cualquier caldera de este tipo

No

Es solo dinero por el desage. Pusieron en 2012 despues de 2 aos que el intercambiador de calor principal goteaba, ahora cuesta 4500 UAH. en octubre de 2015, se filtr un intercambiador de calor secundario: el precio es de 2000 UAH. + trabajo y Como ya entendiste, las reparaciones no son posibles debido al costo de uno nuevo por 3000 ms. Es solo GOV ... PERO Habl con especialistas y militares: as es como resulta el problema de las calderas Beretta y Ferroli.

A veces pica cuando el modo de calefaccin

Hola! Compr la caldera Beretta CITY 24 CSI No. F4NG2152162 en 2012. Trabaj solo en modo calefaccin durante dos temporadas de calefaccin. El resultado: el intercambiador de calor tiene fugas, el tanque de expansin no funciona (y los problemas comenzaron despues de la primera temporada). El costo del intercambiador de calor y la expansin es ms de la mitad del costo de una caldera nueva. La relacin calidad-precio es realmente sorprendente. Adjunto foto del intercambiador, as escribieran una caldera desechable para una temporada.

puede que haga un poco de ruido, no hay nada que comparar con la presin de la calefaccin el sistema se cae durante la temporada, tal vez debera ser ... aunque el sistema luego se cerr

el quemador se enciende muy fuerte, se puede escuchar en el segundo piso, zumba durante el funcionamiento, el intercambiador de calor bitrmico se obstruye muy rpidamente con agua dura, aunque hay filtros, si lo cambias, es mejor comprar una caldera nueva.

despues de 2 semanas dej de calentar el agua ACS, luego comenz a hervir y en modo calefaccin, En resumen, lo tengo, pero realmente no hay soporte de servicio en Ucrania.

Despues de 5 aos, comenz a fallar

En los últimos 2 meses (caldera ciao 24 csi): la presión del agua está aumentando hasta 3 atm. a una tasa de 1.5-2.0. Lo comprobamos: parece que el artículo R-2265 del grifo de agua fría de tres vías es un envenenamiento. ¿Dónde puedo encontrarlo o cómo puedo pedirlo? Dirección alchevsksvet@mail.ru