

# Unidad de disco duro Seagate ST5000LM000

an no lo he encontrado

Ninguno

El ruido de alta vibracin es un gran zumbido y es una unidad de 2,5"

ninguno

- Ambos comprados las unidades tienen tiempos impredecibles de respuesta a la operacin de E/S segn el sector. Dispersin de 18 ms (su valor declarado) a > 3 s!- SMART despus de 2 das mostr una tasa de error de bsqueda en el valor de varios millones. - Muy caliente

Durante el trabajo regular, la computadora porttil se calienta hasta 54 grados

no

Se calienta.

Muri el primer da