

Cafetera Vitek VT -1511

Botones inconvenientes. Diseo no estndar de la bocina.

No se detect.

Hace ruido cuando la bomba est funcionando, pero esto no es crtico en absoluto, puede sobrevivir 20 segundos.

No bate la leche, sale espuma fangosa en lugar de caf, el caf queda como "sin tocar"

es solo basura, despues de 2 semanas se tap y solo gote, y despues de 5 meses se desprendi una pieza en la bocina, y hay que comprar una bocina nueva por 1000 o ms rublos. Los botones no funcionan normalmente, tienes que presionar varias veces

No revelado

*Una vez cada seis meses o un ao, la locura se instala y en lugar de suministrar agua a la bocina, comienza a verter a lo largo de los bordes del cuerno y sople furiosamente. Se trata con un reinicio.

Ruidoso, pero esto ni siquiera es un inconveniente, sino un efecto secundario del presupuesto!

Varias veces sucedi que la cafetera se neg a preparar caf, sopl, sise, pero el el caf no se verti en la taza. No entendieron el motivo, la apagaron y la prxima vez todo funcion perfectamente.

Es muy difcil elegir el grado de molido de esta cafetera. De una molienda muy fina de caf, solo aroma, pero la mquina no puede hacer frente a uno grande. El cappuccinatore bate bien solo agua, con leche y nata nunca consegu una espuma normal. Mquina terriblemente ruidosa, despert a todos por la maana cuando trat de hacer caf por primera vez.

Los componentes son asquerosos. La vlvula muere en medio ao.

El calentamiento de la taza es puramente nominal, pero esto es para aquellos que lo usan. Estos gourmets suelen comprar equipos ms caros con bocinas sin piezas de plstico.

escoria

La calidad del caf, la presin no coincide con la especificada

en garanta, no se encontr ningn problema. En general, 7000 desperdiciados en vano. Porque la cafetera no corresponde a la descripcin indicada

Todava no puedo dominar la mquina de capuchino, tal vez estoy haciendo algo mal, la uso para calentar bebidas para un nio y esterilizar latas...