

Destornillador Bosch GSR 120-LI Professional 0601

El botón de marcha atrás cuelga

El interruptor de marcha atrás estaba muy apretado la primera semana, pero luego se desarrolló, se acostumbró y ahora el interruptor funciona como se esperaba. También me quejé tradicionalmente del alto costo de Bosch, pero no en este caso, el precio es moderado

Shur compré uno sellado y lo abrí yo mismo en casa, lo cual no me gustó: el primero es el botón de marcha atrás, como mocoso colgando; segundo: el interruptor de velocidad a veces no presiona el botón, solo necesita girar el cartucho con las manos (y en las instrucciones dice que esto es normal) ¿cómo es eso? tercero: desde los primeros 20 minutos en las manos como lo compré a velocidad mínima, cada dos veces escuchas un ruido extraño en la caja de cambios (esto definitivamente no debería ser ruido) No lo he escuchado en ninguno de ellos, especialmente no todo el tiempo todos han estado diciendo durante mucho tiempo que debajo del cartucho la luz de fondo es mala, el cartucho da una sombra. Y usted, el modelo más nuevo y nuevamente el mismo rastrillo en las instrucciones que cuando apaga el shura cuando el Akum está muerto, no lo enciende, de lo contrario, el Akum se daña. y al menos un par de veces presionas el botón y lo desplazas un par de veces, y esto provoca daños en el akum, así que maldito Bosch, al menos no puedes hacer algún tipo de indicación, al menos solo hacer una luz bombilla sobre la descarga, de todos modos, una herramienta profesional! cámbiela inmediatamente y no presiones tratando de torcerlo.