

# Aire acondicionado LG Standard Plus PM-09SP

No

No lo encontr

No

Matrimonio de fabrica, ruido de la unidad externa, ruido de la unidad interior, despues de la reparacin y reemplazo de casi en todas las partes empeor an ms y se cancel- traqueteos del bloque de sugerencias- golpes internos- zumbidos internos- el ruido es claramente superior a 19db- ausencia de todos los filtros enumerados