

Aire acondicionado LG Standard Plus PM-12SP

No

No lo encontr

No

Matrimonio de fábrica, ruido de la unidad externa, ruido de la unidad interna, después de la reparación y reemplazo de casi en todas las partes empeoró más y se eliminó el traqueteo del bloque de sugerencias- golpeteo interno- zumbido interno- ruido claramente superior a 19db- ausencia de todos los filtros enumerados