

Taladro/destornillador PIT PSR 12-D

Las bateras mueren despues de un ao. Compr un segundo par, uno se fue al pas de la caza eterna despues de medio ao, tiene un cargo por 5 tornillos. el segundo tambien se est agotando, pero hasta ahora contiene alrededor del 50% del nuevo.

falta de una correa en la mano, bueno, esto ya es quisquilloso

La bandera de cambio de velocidad de 1 a 2 o viceversa pega un poco, un pequeno juego axial en el cartucho, pero tal vez as debera ser....