

# Horno Hansa BOES68162

Un poco ms de un ao despus, la puerta se sali.

No

1. Manija de puerta delgada de plstico completo. Se dobla cuando se abre.2. El sistema de refrigeracin funciona exclusivamente durante el funcionamiento del mecanismo. temporizador.3. Sin elemento calefactor anular4. Los conos en el vidrio no corresponden a los modos (muchos modos simplemente no estn en el horno)5. El manual est lleno de errores graves. Algunos prrafos son imposibles de entender en principio.

Ola fuerte al principio, cuando estaba calcinado, pero luego el olor desapareci por completo