

# Tarjeta de video Asus Radeon RX 570 EX-RX570-O4G

Siento que no durar mucho

solo 2 tubos por GPU! Disipador de calor separado para la memoria

Nada.

Sin conector hdmi

Lo compré a mediados del verano, después de 1-2 meses ella murió (kz para nutrición adicional), tuve que cambiar toda la cadena alimenticia en el servicio. Al principio había el código 43, pero después de actualizar la BIOS a la de fábrica, el error desapareció.

Es cierto, al 100% de rotación más fuerte comienza a hacer mucho ruido, pero el mapa es normal. Pero no debe tomarlo por 18k

Armé la computadora, la primera murió en una semana, la cambiaron en garantía, la segunda murió en una semana.