

Tarjeta de video MSI RX 570 ARMOR 4G OC

sin placa trasera.

1. Materiales de vivienda.2. Ruido a mxima velocidad.

ruidoso, pero tolerable.

No lo he encontrado

Empieza a calentarse bajo carga

Hace mucho calor. Es mejor tomar el mismo modelo, pero con un sistema de enfriamiento diferente. Obtenga un mejor modelo de Gigabyte. Gigabyte debera calentarse mucho menos, especialmente ms barato de Gigabyte.

1) Ruido: al 80% de rpm, el ruido es muy audible, como si comprara una referencia en una turbina
2) Temperaturas: si el caso es malo soplado, entonces 80 grados pueden ser. Tengo 2 para soplar y 3 para soplar, es suficiente tener 60 grados en el chip.3) Diseo econmico: est claro que ahorraron en platos giratorios y un disipador de calor + sin placa posterior

Enfriamiento ruidoso que no no mola mierda. Sin placa posterior. El diseo mismo de la tarjeta es deshanskoe. Si tiene suerte, podr instalar los controladores normalmente,