

Tarjeta de video MSI RX 580 ARMOR 4G OC

El sobrecalentamiento de la tarjeta te superar si te equivocas!

Calienta al principio

Se calienta y come mucho

A veces se calienta, pero funciona estable (depende del caso).

Al actualizar los controladores, la lea a veces se levantaba torcida. PIN de alimentacin ubicado muy cerca de la parrilla del radiador. Algo caliente bajo carga y enfriamiento deficiente.

Temperaturas

Se calienta bastante, pero esto se soluciona con una buena ventilacion de la carcasa.

se calienta mucho

pero se calienta bastante pero si la carcasa esta volada, entonces todo es normal

Quizas el unico inconveniente es que calienta arriba y calienta muy bien 85 grados con la tapa. Por supuesto, plstico barato y 2 tubos de calor, pero en principio no me importa)