

Sistema de sonido Panasonic SC -UX100

Lejos de sonar perfecto, pero por este dinero incluso se justifica.

El sintonizador (receptor) es sordo, no hay agudos, digan lo que digan, la configuración parece no ser FM, sino el rango de onda media. La memoria en la estación es pequeña, para Mosc necesita al menos 50. La potencia nominal por canal no es más de 15 vatios, el máximo por canal no es más de 20. El control remoto está claramente cortado, no hay botones con números, lo que causa problemas al elegir una pista en un disco mp3 o una unidad flash. En este sentido me ayudó el mando a distancia del antiguo sistema de audio Panasonic con botones normales, aunque no todo funciona, pero la elección de las pistas, el volumen, la inclusión es adecuada.).

El sistema utiliza un sistema simplificado de mando a distancia sin teclas numéricas. Lo que no le permite cambiar rápidamente de una onda de radio a otra.