

Carcasa Cougar Panzer MAX

- Recoge toneladas de polvo.- La ventana, en la vida real, es muy pequeña (si es que te importa)- La refrigeración de las cestas de HDD es terrible. La idea de "cortar" el flujo de aire con una partición y redirigirlo realmente no funciona.

La imposibilidad de apagar completamente los ventiladores a través del reobas

"x11"), mientras que el estándar E-ATX es 12"x13". Entonces, este gabinete NO es E-ATX y NO SSI-EEB... Lo más probable es que todavía sea una torre intermedia estrecha. Antes de este caso, había un supresor de toma térmica F31. Es más pequeño que un puma, pero el enfriador nh-d15 nh-d15 entró sin problemas. Noctua se subió al puma con dificultad. Cuando la puerta está cerrada, cierra, pero toca (se apoya contra) el ventilador derecho, que está montado en la torre. Es decir...