

Taladro / destornillador Makita DHP482RMJ

made in Romania...

la retroiluminacin est mal colocada. El cartucho bloquea la luz para no ver el tornillo en la oscuridad. Solucionado instalando un LED adicional en la suela.