

umtico de motor Continental ContiTwist 110/90 -12 6

No lo vi!| * !No hay nada en el monitor, pero tenga en cuenta que si tiene 1920 por 1080, entonces con este monitor los fps bajarn un poco si tiene una computadora promedio dbil.

Muy mala calidad de construccin. plstico endeble. espacios entre el cuerpo y la matriz en la parte superior de 1 mm. se ven los pestillos de los que hay pocos y con una ligera presin sobre la matriz se desliza dentro del juego. plstico brillante. La matriz no es muy brillante. Tambin tuve que corregir los colores a travs del calibrador. y el precio lo molest an ms despues de esto. Lo compr 2 veces porque me sali un pxel muerto de la primera.

EXCELENTE, soporte endeble de 6 bits, no para juegos.

Despues de 15 minutos (primera uso) me duelen un poco los ojos, pero con la reutilizacin, el problema ha desaparecido. ya que hay una luz de fondo desigual terrible (perceptible principalmente en un fondo claro - blanco o gris), y por lo tanto muchos monitores con defectos de fabricacin en la matriz emitida por los funcionarios como norma.

Calidad de construccin. En mi copia, en la unin de la superficie brillante con el borde (marco), en la parte superior hay un espacio de ~ 1 mm, y en la parte inferior ya es de casi 3 mm. *|No hay ajuste de altura, hay slo un ajuste del ngulo de inclinacin de la pantalla en el plano transversal. Dado que, por conveniencia, todava tena muchas ganas de levantar la pantalla, tuve que hacer un "soporte debajo del soporte")) La carcasa brillante no se puede tocar con las manos, queda un rastro incluso con un toque ligero y quitndolo ms tarde es otra hemorroides. Hay una luz de fondo desigual que, sin embargo, todava es necesario esforzarse mucho para ver.

Las matrices IPS sin efecto de brillo no pasan. Ah est, y aqu, como de costumbre, es ms notable cuando se ve desde un ngulo. Contraluz irregular, especialmente notable en la parte inferior izquierda. Cabe agregar que solo se nota en un fondo completamente negro en una habitacin oscura.