

# RAM G.Skill F4-4000C18D-16GTZR

no encontrado

no

No es compatible con el perfil XMP en Intel (probado en 3 placas base), aunque parece serlo, pero el fabricante no garantiza esto y no se reconoce como defecto.

No detectado

nada idealmente, los tiempos podran ser ms bajos (s que los palos con buenos tiempos son ms caros en los chips Samsung B-die)

Todava no encontrado)

No