

# Barredora Karcher BD 50/50 C Bp Classic

La conexión entre el raspador y la máquina es increíblemente terrible. Así como el mecanismo de posicionamiento del raspador, traqueteando irremediablemente después de un corto tiempo.

Materiales baratos a precios exorbitantes

Todas las piezas son de muy baja calidad, turbina débil, cara de mantener.