

Humidificador Boneco 2055A

Falta de una baha superior

Constructivamente, el modelo es simplemente terrible:1) El aire humidificado sale en ambas direcciones a los lados del humidificador! Es decir, en cada lado es necesario dejar 30 cm 2) Ubicacin inconveniente del tanque de agua, para rellenar: es necesario quitarlo torcido, colocarlo en la parte posterior, llenarlo y volver a colocarlo. Es especialmente inconveniente si el humidificador est apoyado contra la pared3) El depsito de agua es muy difcil de limpiar! Tiene un solo orificio, con un dimetro de aproximadamente 3-4 cm, y el volumen del tanque, como 7 litros 0El modo nocturno funciona de manera bastante silenciosa, pero NO humedece el aire en absoluto5) En general , todo el diseo es algo ridculo, tambn es inconveniente quitar la parte superior del dispositivo6) No hay pantalla, ni siquiera hay un higrmetro, que siempre ha sido la norma para los humidificadores de tipo natural7) Ya escribieron sobre aromatizacin y una barra de plata aqu - es solo polvo en los ojos, nada de esto realmente funciona

no encontrado

1) El precio es alto (lo tom por 19000rub.)2) Muy ruidoso a la primera velocidad. Durante el da es difcil permanecer en una habitacin durante mucho tiempo3) Realmente no hidrata. La humedad aument del 20% al 30% durante toda la noche de la operacin. Habitacin de 15 m2. Ese 20, ese 30% de la diferencia no se siente, tambn nos levantamos con la nariz tapada y la garganta seca.modo

para agregar agua, necesitas poner el tanque plano, verterlo completamente no es una opcin, quedan unos 8 cm de espacio de aire en la parte superior.

tamao

no

La pantalla es brillante, sera bueno ajustarla, no hay control remoto

Casi no lo he encontrado en dos aos.

Falta de higrmetro y control de humedad. Forma incmoda del tanque. Difcil de cuidar. Voluminoso. Utiliza la misma agua para la limpieza que para la humidificacin. Precio altísimo.

La dignidad est pintada de forma brillante en la caja, incluida "la capacidad de lavar discos en el lavavajillas". Pero las instrucciones lo prohben y hay un dibujo que tacha lavar los discos en el lavavajillas. El depsito de agua no se llena del todo, entra unos 5 litros, pero siempre queda como medio litro de aire. Y, por cierto, cuando el dispositivo estaba completamente lleno, no fue posible

llenar 7,5 litros, como afirma el fabricante. Tom un poco ms de una lata de 5L para completar la carga. Es una pena que no haya autostop al final del agua. Aunque, en una pegatina brillante en la parte frontal del dispositivo, est escrito que hay un apagado en ESTE modelo. Por ese dinero, esta funcin elemental realmente podra existir. Al mismo tiempo, la instruccin prohbe el funcionamiento del dispositivo sin agua, pero no est claro por qu motivos. No hay dependencia de la disponibilidad de agua. El motor simplemente hace girar el ventilador y los discos y no tiene nada que ver con la sarn y el agua. Aquellos. nada le impide trabajar sin agua. No est claro... No est claro qu sabores usar y dnde conseguirlos? Solo est escrito que los aceites esenciales no se pueden agregar directamente al recipiente. Al principio, gorgoteaba dbilmente, y despus de alcanzar el rgimen, gorgotea en rfragas de 4-5 gorgoteos, al menos una vez por hora. Despus de un par de semanas, comenz a traquetear debido a la mayor friccin del buje con los discos en el silln. Manchado con jabn - detenido. Lave los discos con un cepillo y jabn durante mucho tiempo. Si es rpido, tarda 20-25 minutos. Lavado en lavavajillas. A veces, un par de veces al ao, agregamos cido ctrico al tanque y limpia cualquier "sarro" en los discos.

Not Found

I no lava nada-En ruso, un juguete en plstico! pero humecta (sobre una superficie de 35 cuadrados en 6 horas (con las ventanas cerradas) se humedece un 6%

Ruidoso. No lo dejo de noche.

- El principal inconveniente es un contenedor de agua muy inconveniente de usar. Es inconveniente verter agua all. Desage Es prcticamente imposible obtener toda el agua por completo. Antes de comprar, esto puede parecer una bagatela, pero en la prctica es un inconveniente muy serio. - El agua, saliendo en porciones de un tanque removible a un tanque de trabajo, gorgotea bastante fuerte, pensando que algo se ha filtrado en alguna parte :-)- La capacidad del reservorio removible es demasiado pequea.- Hace mucho ruido a altas velocidades.- El diseo no es bonito ni prctico (aunque puede ser peor).

Un balde de plstico no debera tener ese precio -1 punto