

Humidificador Boneco U7142

Fuera de producción! Falta de repuestos y servicio!

Las lecturas del higrmetro son ms del +50%! Debido a esto, toda la idea de usar este aparato desaparece. Dado que debe mantener la humedad automticamente, para que las personas vivan en habitaciones dentro del rango normal de 40 - 60%, y no como en un invernadero tropical por debajo del 100%. La humedad mnima establecida en l es del 40%. $40\% + 50\% \text{ error} = 90\%!!!$ Charles! Todo estaba sudoroso en una habitacin de 19 cuadrados.

Quizs el nico y principal inconveniente es que el higrmetro se encuentra como un caballo castrado gris. De hecho, simplemente no existe.

El nico inconveniente para m es que no hidrata muy rpido (como me gustara) Con los 80 metros declarados (rea de humidificacin de trabajo), 56 metros elevan el nivel de humedad a 40 % despus de 5 horas no menos (esto es en las condiciones de un apartamento urbano comn en una casa monoltica).

Despus de 2 aos de uso, el tanque de agua comenz a perder agua. Resulta que la costura en la base se "dispers". El marido lo sell con plstico lquido. TTT hasta que se filtre. Difcil de levantar y poner en altura.

Pesado, rpidamente cubierto de cal. Capa blanca del agua sin filtrar.

Cuando est enchufado durante mucho tiempo, el transformador comienza a zumbiar lentamente. Se siente como si se estuviera encendiendo un poco. Una hora ms tarde, se escucha un pequeo zumbido distante. Bueno, esto es de noche, en completo silencio, durante el da no se escucha nada :) Y por la noche lo apagamos del tomacorriente. Este es el inconveniente. Y el control remoto tambin sera :)

cartucho purificador de agua caro, el higrmetro est mintiendo, una especie de relleno de agua

- el hecho de que la cal aparece lentamente adentro significa que aparece rpidamente afuera. muy rpidamente, esta redada estaba en todas partes, incluso en un armario cerrado permanentemente en la ropa, dentro del SuperDrive de la MacBook en la lente (no ve los discos, ya ped un reemplazo por segunda vez), en los cristales de las ventanas desde el interior en otra habitacin, etc. - funcion durante un poco ms de un ao y simplemente se rompi. la razn es que se instala un resonador de plstico, cuya fijacin se agrieta con el tiempo, deja entrar agua en el bloque. el resultado es triste: debe cambiar el resonador y el transformador quemado (reparacin ~ 3650 rublos). El servicio dijo que ahora se quit el plstico de la montura, pero an no lo reparamos
consulte el primer prrafo : el tanque dura menos de un da durante el funcionamiento continuo, un

tanque completamente lleno para una hembra es pesado para llevarlo del bao al lugar donde se encuentra (sala de estar) - el ingeniero de servicio dijo textualmente: "escupe en las instrucciones (dice que debe completar lo habitual, El instructivo es común para varios modelos, sobre el dispositivo y el uso del joystick (en este modelo) no está escrito, sino un menú intuitivo.3. No guarda la configuración después del apagado. De forma predeterminada, el vapor caliente está activado.

1) El higrómetro incorporado está mintiendo, pero solo si dirige su propio vapor hacia mí en mi opinión, esto es obvio. Solo necesita colocar el dispositivo correctamente y se mostrará correctamente.2) Por la noche, la pantalla puede dar mucha luz si está acostumbrado a dormir en la oscuridad total3) Cuando se apaga, el ventilador sigue funcionando. Tranquilo, por supuesto, pero podrán apagar el ventilador. Aunque observo esto en absolutamente todos los humidificadores y calentadores, la religión probablemente no lo permita :)Todas las desventajas enumeradas son un poco, este es el mejor dispositivo, estoy feliz como un elefante.

Cuando se trabaja durante mucho tiempo, aparece una pequeña capa blanca (visible solo en muebles y electrodomésticos negros), que se limpia fácilmente incluso con un paño seco. metros del 25% al 50%. Pero al mismo tiempo, el chorro de vapor golpea con toda su fuerza, y se consumen 7 litros en 8 horas de funcionamiento... Es que hace falta evaporar mucha agua :-)

humidificador . Hidrata lentamente. La habitación es de 25 metros cuadrados. solo en 8 horas alcanza el nivel de 55% de humedad. Esto es con la puerta de la habitación contigua cerrada, y cuando abro la puerta, el nivel de humedad baja al 37%. Lo quiero para humedecer las dos habitaciones contiguas, cuya superficie total es de 38 m², pero no tira.

Funciona ruidosamente, el humidistato incorporado siempre se encuentra muy fuerte.