Destello Nissin Di866

- Pantalla a color: mucha menos funcionalidad que las incoloras + gasta mucho la batera - Se rompe despus de un ao de uso. No se puede sincronizar con la cmara y algunos elementos del men desaparecen. Es decir, puede soplar, pero completamente inactivo. Y como no hay centros oficiales de Nissin en Rashka (o no s), apaga la luz, tira una granada. El problema no es solo mo.

Ms pesado que los anlogos. Se calienta rpidamente, el resultado es inestable: solo puede soplar 3 de cada 5 veces.

Se quema en una semana. No hay ningn servicio de marca.

- Se gastan mucho las pilas- No se pueden insertar pilas en el flash. Primero, las bateras en la tienda y la tienda en el flash. Solo hay una revista en el kit... - Ocasionalmente falla cuando se intenta usar bateras muy agotadas (la luz de fondo del enfoque automtico desaparece o no responde a los cambios en la configuracin). - Los contactos del cargador de batera daan el envoltorio de la batera al insertarlos y quitarlos - No hay funcin para apagar ambas Imparas cuando se usa la asistencia de enfoque. A veces es necesario.

no muy esencial:- el control es un poco menos conveniente que en el SB900 -- sin perilla, menos botones -- todas las flechas a travs del men- la segunda Impara no es TTL - - solo ajustes manuales de 1 a 1/128 - el contenido de informacin de la pantalla es inferior a SB900 - el cabezal gira solo 90 grados a la izquierda (a la derecha 180) -- es decir el cuarto trasero izquierdo no est disponible, no baja (SB900 en 7 grados) - la iluminacin del enfoque automtico es un punto rojo nublado, no una rejilla de contraste, como en SB900 - ignora la configuracin del flash + 0.3 . .. + 1EV en la cmara, si la compensacin de exposicin en la cmara est configurada en -... EV (si la compensacin est en +, todo est bien, con la configuracin del flash -...