

# Aspirador Karcher SE 5.100

no hay un carrete de manguera automatico, bueno, Dios la bendiga

Este es un gran inconveniente.

Poca confiabilidad: 1. Un año después, la manguera de goma se desprendió del clip de fijación al cuerpo (Tratamiento - pegamento de goma + cinta adhesiva - se ha mantenido durante 2 años ya) 2. Además, un año después, se cayó el sensor de presión (Tratamiento - pegamento + cinta adhesiva - también dura 2 años) 3. Después de 2 años, la rueda trasera comenzó a caerse (Tratamiento - en una fum-tape - dura 1 año) 4. Después de 2 años, las uniones de los tubos de succión comenzaron a fluir + los clips de los tubos se aflojaron (Reemplazar los anillos de sellado, excepto por lo difícil que se volvió conectar los tubos, no dio ningún efecto, hasta que fue posible ganar. La última opción es hacerlo no separable: en la silicona de plomero + cinta adhesiva) 5. Después de 2,5 años, el asa del balde para agua limpia se rompió (el plástico se desgastó) + todo lo que se anunció anteriormente: el cable no se enrolla, debido al alto centro de gravedad, puede colapsar con agua, torpemente (tirar de la manguera todo el tiempo, provoca la ruptura de la manguera y el clip, y también aumenta la probabilidad de un golpe, especialmente al golpear un cable)

Primero compramos una aspiradora para el modelo de abajo, parece nueva, pero creo que después de repararla, ya que el palo que se aspiraba se deshizo durante el trabajo. Esto sugiere que las cerraduras se aflojan muy rápidamente incluso en una nueva, literalmente en un año. En fin ese modelo dejó de chupar agua de la segunda vez, y dos reparaciones no arreglaron nada, y pagamos extra y lo cambiamos a 5.100. Dir esto, alguien escribió maniobrable y se apaga cuando se cae, maldita sea. Caer en cualquier oportunidad, parece que en cuanto le das la espalda, cae. Al mismo tiempo no se apaga y el agua empieza a chorrear por todas las rendijas, la fuente es sencilla. El sensor de obstrucción y corrientes de aire descansa sobre plásticos diminutos y delgados, uno se cayó después de 2 años de usar una aspiradora. Llenamos este sensor con pegamento alrededor del perímetro. El filtro de papel se moja durante el lavado y, naturalmente, debido al empuje a través del filtro húmedo, se rompe. Cubrir este filtro con un filtro adicional, que a menudo se adjunta a las bolsas de otras aspiradoras, como un trapo. Y después de 5 lavados, comenzó a chupar agua mal. Pues en pipetas cortas. Me encantaría hablar cara a cara con personas que dejen reseas positivas.

1. La manguera se rompió después de un año con un uso semanal, una nueva cuesta la mitad del precio de toda la aspiradora (incluso con un uso cuidadoso). 2. La aspiradora no tiene un mecanismo de enrollado del cable, por lo que el cable se interpone constantemente y se retuerce. 3. Hace ruido como 2 tormentas de nieve soviéticas. 4. Inestable: cae constantemente en el proceso. Las ruedas son pequeñas, tropiezan y vuelcan. Es especialmente desagradable cuando, en el modo de lavar el piso, toda esta bandura se vuelca de costado con agua sucia. 5. Voluminoso y pesado.

Poco confiable, endeble, el costo de las piezas de repuesto es astronómico. Nunca escriba malas críticas,

pero, sinceramente, se desbordó. Comprado hace 4 años. Inmediatamente después de la compra, el sensor de potencia de succión se cayó, pero es así para todos, un tornillo autorroscante se jodió. Bueno, el filtro estaba goteando, quien sabe por qué, compré uno nuevo por rublos 800. Funcionó sin problemas durante 2 años, luego nos vamos: Empezó a salpicar agua mal. En el servicio oficial de Kärcher sentenciaron la bomba, el costo de 7000 (cuando toda la aspiradora costaba 10000). Lo desarmé, vi que hay una bomba de vibración ulka 26w ordinaria, que se pone en todo, empezando por cafeteras y terminando con lavadoras aspiradoras, cuesta 1200-1800 en centros de servicio, yo la compré por 1800 (¿sientes la diferencia de precio?!). Instalado, ensamblado, eureka, todo funciona. 2. El tubo de la manguera comenzó a aflojarse, las abrazaderas se abrieron constantemente y el agua goteaba. Cambié la goma de sellado (15 rublos cada uno en el centro de servicio de la oficina), hay 3 de ellos, uno en un balde para agua (50 rublos), me sentí mejor. Cuando limpie una vez a la semana, prepárese para cambiarlos una vez al año para una limpieza cómoda o tolerar las manchas y la holgura. 3. Literalmente, la parte de goma de la manguera se cayó de las puntas de plástico e inmediatamente de 2 bordes. Lo sellé con superpegamento y lo envolví con cinta adhesiva. Esperando. 4. Después de un par de semanas, comencé a notar que cuando no se presiona el botón de suministro de agua, todavía fluye en una pequeña corriente. Desarmé el mango y vi ese zarcillo del resorte que comprime la manguera se ha roto, el diseño del hack está completo, por 2-3 años. Este resorte no es un consumible separado, por lo que no lo encontré en ninguna parte.

algunas desventajas

Ruedas de plástico

después de medio año de uso comenzó a gotear

Es fácil lavar solo los tanques, fue muy difícil limpiar la aspiradora desde adentro, t. to. muchas ranuras, agujeros, etc., que están tapados con polvo. Compramos una aspiradora en abril, y en julio ya cambiamos filtros, una boquilla para una superficie dura y un vidrio para un indicador. El vidrio se rompió constantemente, como resultado, se selló con cinta adhesiva período de garantía, pero todos los tubos se desmoronaron, fugas por todas partes, la manguera (succión) ya se rompió. La garantía es solo para el motor, como me dijeron en el centro de servicio,

Cordón sin enrollar. No sé cuál es el problema de Kärcher. Quizás, aprecian las tradiciones de sus bisabuelos, que enrollaban el cordón a mano, pero en los tiempos modernos es realmente molesto (lo que hay en el presente, incluso nuestro LG de 15 años enrolla el cordón). Y la compactidad del diseño no justifica esto de ninguna manera: la aspiradora es bastante voluminosa y los 5 cm adicionales de altura no harán ningún mal tiempo.

Me gustarían dimensiones un poco más pequeñas, pero se lava y eso lo dice todo

0 El set no incluye boquilla para muebles tapizados La rueda trasera se cayó una vez! colquelo, utilcelo más, haga una limpieza en húmedo. Y me decepcionó mucho: el poder es tan pequeño, no tira de los hilos en absoluto, el cabello debe ser recogido por usted mismo. Y cuando lo abre después de la limpieza en seco, debe sacudirlo y lavarlo durante medio día, ya que el polvo obstruye todo el

filtro y la parte superior de los cubos. Por lo tanto, el video de esta aspiradora se muestra solo con limpieza en hmedo ... Una vez ms, estoy convencido de que los vendedores o empleados de la tienda escriben crticas tan largas y sper buenas. Repito una vez ms: la aspiradora es muy ruidosa, de baja potencia, su precio mximo es de 5000 rublos. a mano! sin presin de liquido ... toma mal el agua! las alfombras estn mojadas en un 65%! el agua est goteando. Ruido, a menos que, por supuesto, pueda considerarse una desventaja.

Bastante ruidoso. El cable no se enrolla, aunque no me molest. Si buscas, puedes encontrar fallas en todos los modelos de aspiradoras sin excepcin.

Ruidoso. No, no es - RUIDOSO! Los tubos son endeables. Al lavar, se aflojan, el agua comienza a gotear de las juntas.

Si lo encuentro, lo agregar...