

# Aire acondicionado Saturn CS-12 VP

vibracin de la unidad exterior, aumento del nivel de ruido de la unidad interior, calidad de construccin terrible: el fren se filtr 4 meses despus de la instalacin y, en general, se enfra ms o menos.

plstico y ensamblaje terrible Calidad china, potencia reducida: debe tomar con un margen, casi sin calor