

# Aire acondicionado Saturn CS-24 VP

vibracin de la unidad exterior, aumento del nivel de ruido de la unidad interior, calidad de construccin psima: fuga de fren 4 meses despus de la instalacin y, en general, se enfra ms o menos.

plstico y ensamblaje de psima calidad china, energia reducida: necesita para tomarlo con margen, casi no calienta