

Humidificador Daikin MCK75J

Indicacin / control / diseo - edad de piedra limpieza y mantenimiento sobrecargados purificacin de aire deficiente

uso - en el modo mnimo, el motor se calza, naturalmente comienza un ruido sordo incomprensible y un olor a aislamiento. En el modo de humidificador, la rueda del humidificador se engancha en la bandeja, se escucha un golpe rtmico. Los engranajes impulsores son muy ruidosos. ausente como una clase de limpiador fotocataltico que estaba en las versiones iniciales. Las bombillas se cayeron de sus lugares y solo se poda adivinar el brillo (hasta que lo revis por completo). Haba una gran cantidad de depsitos de cal

debido a ellos, el flotador estaba encajado y el agua del tanque no poda verter o desbordarse, resolvi el problema cambiando la fuente de agua.

Hay dudas sobre la calidad de la purificacin del aire despues de la contaminacin del dispositivo. Un pequeno depsito de agua, hay que llenarlo a diario.

Primero, este es un modelo muy antiguo y es completamente incomprensible, por qu los modelos antiguos (hace 5-6 aos) tienen ese precio.

Difcil cuidado, lee el comentario Dale me gusta para que todos lo sepan. El olor a ozono es aterrador, e incluso empez a oler un poco a "yodo" u "hospital", as que ped un nuevo filtro desodorante. Puede romperse la cabeza con esta instruccin cuando la limpie por primera vez. Pero todo result no ser difcil.

No encontr

placa blanca por todas partes, necesitas comprar agua destilada, todos los filtros que son, o supuestamente son, son intiles

Ruidosos, incluso en el velocidad de limpieza ms baja. Las aspas del ventilador estn torcidas, lo que provoca una vibracin constante. Huele fuertemente a ozono (a veces, a veces huele, a veces no). Cuando se humedece, huele a trapos podridos (lavo el recipiente con agua cada vez, el compartimiento del humidificador se lav, no ayuda).

An as, el humidificador hace ruido. Si el modo de humidificacin est desactivado, el funcionamiento es ms silencioso. El mantenimiento lleva tiempo.

Con el tamao suficiente, debe proporcionar un lugar para instalarlo antes de comprarlo

Todava no. Un defecto de diseo para parejas con nios son las aberturas demasiado grandes en la

rejilla del humidificador. Lpices y bolgrafos encajan perfectamente, hay que estar en el estribo.

Despus de un ao de funcionamiento, la rueda de humidificacin empez a chirriar, la lubricacin no ayuda (un pitido extrao a media y alta velocidad, (desaparece al pulsar el borde de la caja) solo un sistema de llenado de agua idiota: retire la tapa para obtener el recipiente, que, por cierto, es bastante difcil de colocar en un fregadero bastante grande, luego recjalo todoun pequeno recipiente para agua, debe rellenarlo dos veces al dagolpeando las aspas del ventilador

Diseo, filtros caros (pero la salud es ms cara)

Utilizo esta unidad durante varios aos en una habitacin de 18 m². En todos los modos, excepto en la noche, este purificador de aire es muy ruidoso. En el modo nocturno, es tolerable, pero tambin audible!La humidificacin funciona, pero solo es efectiva en el modo turbo. El filtro y la bandeja de humidificacin se cubren con depsitos de calcio despus de seis meses de funcionamiento, porque el fabricante recomienda usar agua del grifo, un bao de media hora en vinagre los salva.La electrnica es confiable. El filtro kahetin es en realidad una malla de polmero, que es bastante conveniente para enjuagar con un cabezal de ducha. Tengo que hacer esto en promedio una vez cada 2-3 das. Sin fotocatlisis, porque sin Impara ultravioleta. En cambio, un bloque de catalizador desodorante que no se puede lavar. De hecho, es un cartn de nido de abeja impregnado con polvo negro (se parece mucho a un filtro de cabina de carbn normal de un automvil, solo que lleno de agujeros), despus de que estuvo completamente polvoriento, se quit sin dolor y sin reemplazo. Es necesario cambiar peridicamente los filtros plisados: este es el eslabn principal en la lucha contra el polvo, porque el agua en este sistema se usa solo para humidificacin. hay que ir todos en crculo - no es conveniente

A veces realmente huele a hospital. Mi esposa estaba nerviosa al principio, pero luego se acostumbr.

No hay deficiencias obvias. Hay quejas sobre el algoritmo de la automatizacin. Si durante el funcionamiento en el modo de humidificacin se acaba el agua, entonces no cambia al modo de purificacin y, por lo tanto, intenta compensar la disminucin de la humedad aumentando la velocidad del ventilador al mximo. Haran esto: se acaba el agua y el aparato cambia al modo de funcionamiento del purificador sin humidificacin y listo. . Despus de otros 3 meses, hubo un golpeteo de la rueda hidrulica en el costado del marco (puede escucharlo a solo 3 velocidades, e incluso entonces no mucho, solo si escucha) La ausencia de un sensor de nivel de agua en el tanque. En un dispositivo de esta clase, 2 (3) sensores podran configurarse al 66 % y al 33 % (75 %, 50 %, 25 %). Personalmente, no necesito un temporizador, pero su paso podra tomar 1 hora, no 4 horas.