

# Aspirador Ariete 2791

Ruido

Huele a polvo y cables quemados. Terrible aspiradora, ruidosa. Lavarlo es muy inconveniente. Comprar otro.

Cordn 4m. El filtro HEPA debe lavarse cada dos veces y se seca durante mucho tiempo. El ciclón tiene una estructura compleja, dos cubiertas, una de las cuales se me cayó, porque las bisagras de plástico se rompieron. El filtro HEPA se atornilla en este diseño, después de un año de uso, apareció un espacio en el lugar de atornillado, el resultado: el polvo vuela hacia el motor. La energía cae espontáneamente durante la operación.

Cable 4m. El filtro HEPA debe lavarse cada dos veces y se seca durante mucho tiempo. El ciclón tiene una estructura compleja, dos cubiertas, una de las cuales se me cayó, porque las bisagras de plástico se rompieron. El filtro HEPA se atornilla en este diseño, después de un año de uso, apareció un espacio en el lugar de atornillado, el resultado: el polvo vuela hacia el motor. La potencia cae espontáneamente durante el funcionamiento.

Ruidoso, pero no el más ruidoso en su segmento de precios

el peor modelo. Recolecta todo lo que podrá ser un inconveniente en sí mismo. Muy ruidoso, apesta, a pesar de que se cambiaron los filtros, apesta, pero después de 2 minutos hay que apagarlo, porque comienza el hedor. Dinero tirado a la basura

1-ruido.El soporte para 2 cepillos no encaja en el soporte del cuerpo, aparentemente de otro.

No puede quitar el contenedor, desenrosque el filtro y simplemente enjuague todo el contenedor de polvo con agua. De alguna manera esto es dudoso, porque todas las partes deben estar secas cuando la aspiradora está funcionando. Demasiados conectores. Cuando se aparca en vertical, el cepillo de la gúa apenas entra en altura. Al menos quítelo y gúrdelo por separado (un anillo con un gancho en el cuerpo en el límite más bajo a lo largo de la tubería). En general, no es particularmente estable en estacionamiento vertical.

Aún no he aparecido!

La aspiradora es terrible!!!!!!! Muy ruidoso, la succión es casi nula.

No hay regulador de potencia en el mango del tubo, pero por esa cantidad de dinero (comprado por 3000 €) no debería serlo. Como todas las aspiradoras ciclónicas, no conviene lavar el filtro.