

# Cuaderno Apple MNYF2

Alto precio y bajo rendimiento

La falta de USB completo

La refrigeración pasiva en nuestro caluroso verano no siempre es conveniente, a veces se calienta por lo que es completamente incómodo ponerlo sobre las rodillas. La memoria no se puede aumentar, lo que en el futuro será contraproducente con problemas de rendimiento. Solo un conector de interfaz (USB Type-C 3.1 Gen 1) lo obliga a comprar y llevar un concentrador adicional con usted.