

Caldera de calefaccin BAXI SLIM 2.300 i

Mala calidad de soldadura del vaso de expansin con racor, el racor se ha cado. El hijo cocin en uno nuevo

A veces, los militares de un buggy fuerte pueden criar uno nuevo que cuesta 5500, aunque esto es solo una falla en el tablero

Fuertes explosiones cuando se enciende. Da miedo estar en la misma habitacin que la caldera.