

Hierro Braun TexStyle 5 TS 525 A

La calidad del plástico es regular. La fundición plástica quiere lo mejor (que los especialistas de esta empresa se vayan a estudiar a China) en las esquinas y en las juntas del molde, no se limpian las rebabas. La calidad de la goma es simplemente impresionante, no he visto tanta basura incluso con productos chinos (manchados y pegajosos). La plancha funciona como una locomotora de vapor (no hay un sellado normal a través de los canales de paso de agua en el interior). La calidad de la suela es regular, el recubrimiento no es muy delgado (solo lo comparo con Selmer en tal política de precios). En resumen, no vale la pena el dinero que tomé. Quien no haya visto lo mejor lo hará (si ha usado Saturn u otra marca G antes).

averas constantes

Tenemos que drenar el agua, de lo contrario se drenará.

No encontrar el botón de vapor

y el agua son menos duraderos que la suela, funcionaron durante unos 6-7 años

En realidad, no han sido identificados por tantos años de servicio. Después de 8 años, el tanque de agua comenzó a tener fugas en el interior como resultado, las partes internas comenzaron a oxidarse. Por cierto, a pesar del olor a quemado, funciona y acaricia también excelentemente. Es que el taller aconseja no usarlo más, ya que se puede quemar en cualquier momento.

un poco, pero el agua permanece.

Algunas virtudes. No tiene fallas.

botones de goma, almohadillas que comienzan a descomponerse después de seis meses de uso de la plancha.

En posición horizontal, si la plancha no está encendida, sale agua

el botón de vapor debajo la goma causa desconfianza,