

Disco duro WD WD5000AAKX

Recientemente ha comenzado a aparecer el error de la hoja del cable SATA. Con el reemplazo, parece funcionar como antes.

TODO PERFECTO! |Absolutamente nada

cay

Por 6to ao hubo fuertes vibraciones y golpes

Es duro

no eterno

Me gustara ms velocidad. No es el tornillo ms rpido.

Exactamente despues de un ao de funcionamiento en modo 24x7x365, el comienzo del disco estaba cubierto de bloques defectuosos.

No lo encontr

Velocidad

un poco ruidoso

No me di cuenta.

Me estoy muriendo

Recientemente comenzaron los problemas, el sistema no los detect y el sistema no se carg. Lo dej por un da, recuper mis sentidos y todo funcion.

Se descubri que los sectores estaban daados

Rechazado despues de 8 meses por completo. Hasta este mes, 3 estpidos, lentos, experimentados paciencia y las pruebas mostraron buenas condiciones. En el mejor momento de su vida, esta unidad funcion con pereza.