

Calentador de agua Thermex IF-100 V

Desmontaje inconveniente. Cumpliendo el cronograma completo de trabajo, comenzando con drenar el agua, quitar, desmontar (etc.) y antes de devolverlo a su lugar, paso medio da, mucho. Pero una vez cada seis meses, puede dedicar tiempo a esto.

El precio es caro

Los elementos calefactores vuelan rpido

mala calidad y servicio

1. Cambi el tanque en garanta 3 veces por una fuga!2. Cambi el tanque en garanta por la electrnica! como dijo el maestro, la electrnica no cambia3. Cambi la espiga 2 veces, en garanta4. Cambi el tanque por una avera, lo cort

La conexin de la manguera se empuja mucho hacia adelante, ocupa espacio, lo que no es conveniente para m. El agua se calienta rpidamente, pero no de manera muy uniforme, aparentemente debido a los dos tanques y la vertical. Por eso, para sus 30 litros, es bastante voluminoso. Cuando lo encend por primera vez, me di cuenta que el termmetro no est y muestra la temperatura en la entrada, a una temperatura cmoda al tacto, me sirvi para nadar, y debido al desnivel, el agua tibia se acab de inmediato. No se calent del todo. Lo siento. El rango de ajuste de temperatura es de 35 a 75 grados en incrementos de 5 grados, mientras que en el ajuste mnimo (35) el agua hirviendo me escald las manos. Menos de, por ejemplo, 20 - 25 grados, como en el mar, no se puede hacer un ajuste. Pues a la vista de todo, echa agua constantemente por la vlvula de seguridad. La instruccin es taca. se puede tirar. no hay nada, tanto en cuanto a mantenimiento como a detalles. fallos de funcionamiento, etc.

El calor quemaba, los componentes electrnicos estaban tapados, solo invierte dinero en reparaciones.

El tanque revent a lo largo de la costura de soldadura. Parece ser debido a la alta presin en la tubera. La vlvula de seguridad estaba abierta. El servicio rechaz una garanta, argumentaron que la vlvula no era Termeks.

El primer tanque se cubri en un ao, el segundo despues de 3 meses, el tercero despues de 8 meses.

El tanque no cumple con la calidad de servicio declarada

un agujero en el costado

Cuando los huéspedes llegan, no hay suficiente agua para ducharse para todos a la vez. Hay que esperar.

No me di cuenta

El principal y principal inconveniente: la actitud del fabricante. Con una garantía de 7 años en el tanque, se filtró después de 3 años. Utilizado solo en verano, durante el cierre del agua caliente. Nos pusimos en contacto con el vendedor, afirma que no hay una pegatina con un número de serie. A pesar de la presencia de un cheque, después de consultar con el fabricante, se rechazó el reemplazo de la garantía. En la línea directa de Termex, fueron casi desagradables, aunque les hablé con calma, les pedí varias veces que cambiaran el tono, pero la chica no hizo caso.

La temperatura no siempre se muestra exactamente cuando se enciende la luz apagado en necesita volver a encenderlo usando el panel frontal.

La válvula gotea cuando se calienta, ajustar la presión del agua no ayuda. El cableado en el baño es de alta calidad, pero a veces la electricidad en el pueblo de vacaciones desaparece debido a accidentes, hay que salir de la casa y volver a encender el calentador, ya que usamos el baño con tanta frecuencia))