

# Disco duro Samsung HD502HJ

El hecho de que puede morir en algún momento después de una operación larga a la vez

no

Muy rara vez no puede encenderse la primera vez.

funcionó exactamente desde enero de 2011 hasta enero de 2016

Ahora ha fallado, solo un "hermoso día" Windows no arrancó. (la computadora de otra persona)  
Ejecutó Hiren con varias utilidades, el resultado: no se encontró el disco!

No

Se desmorona rápidamente, cumplió 2 años y se vino abajo.

No lo encontré

Aún no lo he encontrado.

Murió abruptamente hoy. dejó de girar. Todos los datos murieron. TODOS !!!

No detectado

Cada vez después de un año y medio de uso, parte de los datos no se pudieron copiar

Inestabilidad de la superficie.

Excepto Made in China.)))

Después de 20 horas de operación por piso-año (750 inclusiones), la velocidad R/W cayó bruscamente (a 6,4 MB/s), aparecieron secciones de freno (>

1,5 segundos) en los platos y la electrónica comenzó a engancharse, hasta que el problema se resuelve simplemente: una sección primaria y todas las demás lógicas. Todo funciona sin problemas. Una vez más, el disco es un plato bonito y no le gusta dividirlo en varias particiones primarias. Tenga cuidado.

Lo más probable es que las personas que encontraron fallas tuvieran prisa por escribir aquí (es claro que cuando todo está bien, entonces no hay necesidad de escribir). Tomé varias de estas unidades y en diferentes momentos. De hecho, un espécimen que vibra puede cruzarse, y me encontré. Pero

esto no es una propiedad del modelo en sí! Tom el mismo WD, entre ellos también había especímenes zumbantes. Por cierto, el zumbido no afecta la confiabilidad.