

Hervidor Atlanta ATH 630

calienta el agua durante mucho tiempo, el agua huele terriblemente a plástico incluso después de 5 ebulliciones

Ningunos graves. El conector de alto contacto requiere precisión al instalar.

La tapa se cierra con algo de esfuerzo, a veces puede que no lo notes que la tapa no está completamente cerrada, pero interfiere con la ebullición y el apagado automático de la tetera.

no

durante 4 años de uso no se ha encontrado.