

# Secador de pelo Remington Pearl S9500

Se estropeó, pero después de 5 años y 1 mes (5 años de garantía)

Las placas tardan mucho en enfriarse, hay que esperar. (

Mientras adaptándome, me quemé varias veces.

Se estropeó a los 8 meses de uso no muy intensivo. A los 5 meses, empezó a calentarse más lentamente, y luego murió por completo, justo cuando iba a una Fiesta corporativa de año nuevo, tuve que correr a la peluquera ((y perdí el cheque ((

Me quemé por mi propia negligencia a una temperatura de 200, fuertemente ((