

Sistema de refrigeración Vinga 12025-15-B

traqueteo y conexión a través de molex, sin pernos en el kit en ninguno de los tornillos de la máquina

Ruido, traqueteo

Ruido, inestabilidad estructural, zumbido del ventilador

ninguna posibilidad para conectar a la placa madre

Conexión de 2 pines a través de molex. Si hay un reobase en el caso, tuve que soldarlo, ya que solo se suministran en la versión con un molex debajo de la fuente de alimentación