

Hervidor Vitek VT-1114

La cubierta del botn comenz a pegarse despues de 2,5 aos de funcionamiento. Es una pena. Quizs esto no sea solo un problema de esta marca. Ruidoso, posiblemente por el hecho de que la espiral est cerrada, en el interior del fondo.